

HD2301.0



HD2301.0 TERMOMETRO IGROMETRO PORTATILI - SOLA LETTURA

HD2301.0 è uno strumento portatile con display LCD. Misura l'umidità relativa e la temperatura con sonde combinate o la sola temperatura con sonde Pt100 o Pt1000 ad immersione, penetrazione, contatto o aria.

Quando è collegata la sonda combinata umidità/temperatura, lo strumento calcola e visualizza l'umidità assoluta, il punto di rugiada, la pressione di vapore parziale. Le sonde sono provviste di modulo di riconoscimento automatico: hanno memorizzati al loro interno i dati di calibrazione di fabbrica.

La funzione Max, Min e Avg calcola i valori massimo, minimo e medio. Altre funzioni sono: la misura relativa REL, la funzione HOLD e lo spegnimento automatico (escludibile).

Lo strumento ha grado di protezione IP67



Caratteristiche Tecniche	
Misura di umidità relativa	
Range di misura	0...100%UR
Risoluzione	0.1%UR
Accuratezza	±0.1%UR
Deriva ad 1 anno	0.1%UR/anno
Misura di temperatura	
Range di misura Pt100	-200...+650 °C
Range di misura Pt1000	-200...+650 °C
Risoluzione	0.1°C
Accuratezza	±0.1°C
Deriva ad 1 anno	0.1°C/anno
Unità di misura	°C - °F - %UR - g/m ³ - hPa
Alimentazione	
Batterie	4 batterie 1.5V tipo AA
Autonomia	200 ore con batterie alcaline da 1800 mAh
Corrente assorbita a strumento spento	20µA
Collegamenti	
Ingresso modulo per sonde	Connettore 8 poli maschio DIN45326
Condizioni operative	
Temperatura operativa	-5 ... 50 °C
Temperatura di magazzino	-25 ... 65°C
Umidità relativa di lavoro	0 ... 90% UR, no condensa
Grado di protezione	IP67
Caratteristiche Generali	
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	140x88x38mm
Peso	160g (completo di batterie)
Materiali	ABS
Display	a 2 righe da 4½ cifre più simboli Area visibile: 52x42mm

CODICI DI ORDINAZIONE

HD2301.0: Il kit è composto dallo strumento HD2301.0, 3 batterie alcaline da 1.5V, manuale d'istruzioni, valigetta. **Le sonde vanno ordinate a parte.**

Per tutte le sonde di umidità vedere da pag.9 in avanti.

Accessori

HD75: Soluzione satura a 75.4%UR @20 °C per la taratura delle sonde di umidità relativa, ghiera M24x1.5, M12x1.

HD33: Soluzione satura a 33.0%UR @20 °C per la taratura delle sonde di umidità relativa, ghiera M24x1.5, M12x1.

HD11: Soluzione satura a 11.0%UR @20 °C per la taratura delle sonde di umidità relativa, ghiera M24x1.5, M12x1.

Protezioni per le sonde di umidità Ø 26 filetto M24x1,5

P1: Protezione in tecnopolimero e rete di Acciaio Inox da 34µm. Temperatura operativa: -40...80 °C.

P2: Protezione in tecnopolimero e PE sinterizzato da 20µm. Temperatura operativa: -40...80 °C.

P3: Protezione in bronzo sinterizzato da 20µm. Temperatura operativa: -40...150 °C.

P4: Protezione in PE sinterizzato da 20µm. Temperatura operativa: -40...80 °C.

Protezioni per le sonde di umidità Ø 14 filetto M12X1

P6: Protezione in Acciaio Inox sinterizzato da 10µm. Temperatura operativa: -40...180 °C.

P7: Protezione in PTFE da 20µm. Temperatura operativa: -40...150 °C.

P8: Protezione in PBT e rete di Acciaio Inox da 10µm. Temperatura operativa: -40...120 °C.

SONDE DI UMIDITÀ RELATIVA E TEMPERATURA CON MODULO SICRAM

CODICE	Sensori	Range UR - Temp.	DIMENSIONI
HP472ACR	UR Pt100	0...100% UR -20 °C...+80 °C	
HP473ACR			
HP474ACR			
HP475ACR			
HP475AC1R			
HP477DCR			
HP478ACR			
HP480 / HP481		Pt100	0...100% UR -40...+60 °C

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE SONDE

Umidità relativa	
Sensore	Capacitivo
Deriva di temperatura a 20 °C	Max 0.02%UR/°C
Tempo di	10 sec (10÷80%UR; velocità dell'aria=2m/s) a temperatura costante
Temperatura con sensore Pt100	
Deriva di temperatura @ 20 °C	0.003%/°C
Accuratezza	
%UR	±1,5%UR (0...90%UR) ±2,0%UR (90...100%) per T=15...35°C ±(1,5+1,5% della misura)%UR per il restante campo della misura
Temperatura	±0.3°C

PROTEZIONI PER SONDE

	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P8
Temperatura operativa	-40...80 °C	-40...80 °C	-40...150 °C.	-40...80 °C	-40...180 °C	-40...150 °C	-40...120 °C
Materiale	Protezione in tecnopolimero e rete di Acciaio Inox da 34µm	Protezione in tecnopolimero e PE sinterizzato da 20µm	Protezione in bronzo sinterizzato da 20µm	Protezione in PE sinterizzato da 20µm	Protezione in Acciaio Inox sinterizzato da 10µm	Protezione in PTFE da 20µm	Protezione in PBT e rete di Acciaio Inox da 10µm
Immagine							
Specifiche	per sonde Ø 26 - filetto M 24x1,5				per sonde Ø 14 - filetto M 12x1		

HD75, HD33, HD11



**HD75, HD33, HD11
USO DELLE SOLUZIONI SALINE SATURE PER LA
VERIFICA, LA MESSA IN PUNTO O LA TARATURA DI
STRUMENTI CON SENSORI DI UMIDITÀ RELATIVA.**

Operazioni preliminari alla taratura.

- Controllare che all'interno della camera contenente le soluzioni saline sature siano presenti contemporaneamente:
 - sale allo stato solido
 - soluzione liquida o sale bagnato
- Lo strumento e le soluzioni sature da impiegare per tale operazione vanno posti in un ambiente a temperatura stabile per l'intero periodo della verifica o taratura.
- Attendere almeno un paio d'ore a temperatura stabile in modo tale che lo strumento e le soluzioni saline raggiungano l'equilibrio termico con l'ambiente.
- Svitare il tappo di chiusura della prima soluzione salina satura da utilizzare per la verifica o taratura usando:
 - per le sonde con filetto M24X1,5, direttamente il foro filettato M24X1,5 del contenitore;
 - per le sonde con filetto M12X1, la riduzione in dotazione M24X1,5 / M12X1.
- Se all'interno della camera di misura si è formato del liquido, asciugarlo con una carta assorbente pulita. Il formarsi del liquido all'interno della camera di misura non pregiudica l'incertezza di misura della soluzione o della misura.
- Avvitare la sonda fino alla base del filetto, evitare qualsiasi contatto dell'elemento sensibile con le mani o altro oggetto o liquidi.
- La soluzione salina e il sensore devono essere alla stessa temperatura o ad una temperatura molto vicina. Una volta introdotto il sensore, attendere almeno 30 minuti.
- Collegare la sonda allo strumento o al trasmettitore. Alimentarli o accenderli come indicato nel manuale di istruzioni.
- Dopo 30 minuti, effettuare le operazioni per l'esecuzione del primo punto di misura operando secondo le istruzioni del manuale specifico dello strumento impiegato.
- Eseguita la verifica, messa in punto o taratura del primo punto, svitare la sonda dal contenitore, richiuderlo con il tappo facendo attenzione a non confonderlo con quello di altre soluzioni sature.

- Ripetere i punti 1, 2, 3 e 4 per eseguire il secondo punto con la seconda soluzione salina

Note e avvertenze:

- Conservare le soluzioni saline al buio ad una temperatura intorno ai 20 °C.
- Le soluzioni saline sono efficienti e possono essere impiegate fintantoché al loro interno sono presenti sale da sciogliere e liquido. Normalmente, per le soluzioni 33%UR occorre controllare che sia ancora presente del sale allo stato solido, mentre per la soluzione al 75%UR occorre accertarsi che ci sia ancora del liquido o che il sale sia bagnato.
- Per una migliore esecuzione delle operazioni, la temperatura della sonda e quella della soluzione satura devono essere più vicine possibile. Ricordare che i materiali plastici sono cattivi conduttori di calore. Differenze di decimi di grado fra sensore e soluzione salina satura comportano errori dell'ordine di punti di UR.
- Non toccare con le mani o altro l'elemento sensibile. Graffi e sporcizia alterano la misura dello strumento e possono danneggiare il sensore.
- La camera di misura deve essere chiusa altrimenti non si raggiunge l'equilibrio.
Avvitare fino in fondo la sonda nel filetto del contenitore.
- La sequenza per la messa in punto o la taratura per gli strumenti trasmettitori Delta OHM è sempre la seguente:
prima soluzione: 75%UR
seconda soluzione: 33%UR
eventuale terzo punto soluzione: 11%UR
Per la verifica, non esiste una sequenza obbligatoria.
- Per la taratura o messa in punto, procedere secondo le istruzioni riportate nel manuale specifico dello strumento impiegato.
- Se la verifica, messa a punto o taratura si esegue ad una temperatura diversa da 20 °C, per il valore di riferimento di umidità relativa di equilibrio della soluzione salina corrispondente alla temperatura di lavoro si veda la tabella seguente in cui è indicata la variazione di umidità relativa del sale saturo al variare della temperatura.

Valori di umidità relativa di equilibrio di alcune soluzioni saline sature da 0 °C a 100 °C			
Temp. °C	Cloruro di Litio	Cloruro di Magnesio	Cloruro di Sodio
0	11.23 ± 0.54	33.66 ± 0.33	75.51 ± 0.34
5	11.26 ± 0.47	33.60 ± 0.28	75.65 ± 0.27
10	11.29 ± 0.41	33.47 ± 0.24	75.67 ± 0.22
15	11.30 ± 0.35	33.30 ± 0.21	75.61 ± 0.18
20	11.31 ± 0.31	33.07 ± 0.18	75.47 ± 0.14
25	11.30 ± 0.27	32.78 ± 0.16	75.29 ± 0.12
30	11.28 ± 0.24	32.44 ± 0.14	75.09 ± 0.11
35	11.25 ± 0.22	32.05 ± 0.13	74.87 ± 0.12
40	11.21 ± 0.21	31.60 ± 0.13	74.68 ± 0.13
45	11.16 ± 0.21	31.10 ± 0.13	74.52 ± 0.16
50	11.10 ± 0.22	30.54 ± 0.14	74.43 ± 0.19
55	11.03 ± 0.23	29.93 ± 0.16	74.41 ± 0.24
60	10.95 ± 0.26	29.26 ± 0.18	74.50 ± 0.30
65	10.86 ± 0.29	28.54 ± 0.21	74.71 ± 0.37
70	10.75 ± 0.33	27.77 ± 0.25	75.06 ± 0.45
75	10.64 ± 0.38	26.94 ± 0.29	75.58 ± 0.55
80	10.51 ± 0.44	26.05 ± 0.34	76.29 ± 0.65
85	10.38 ± 0.51	25.11 ± 0.39	
90	10.23 ± 0.59	24.12 ± 0.46	
95	10.07 ± 0.67	23.07 ± 0.52	
100	9.90 ± 0.77	21.97 ± 0.60	



SONDE HP480, HP481 - MISURAZIONE DI TEMPERATURA, UMIDITA' E PUNTO DI RUGIADA IN CONDOTTE

L'aria compressa viene utilizzata in svariati settori, molti dei quali richiedono aria compressa con un basso livello di umidità; ecco pertanto nascere l'esigenza di conoscere il punto di rugiada (DP) del vapore acqueo presente nell'aria compressa che circola nell'impianto. Le sonde **HP480** e **HP481** sono progettate appositamente per tale scopo.

L'utilizzo della misura del punto di rugiada per limitare l'umidità negli impianti di distribuzione dell'aria compressa ha molti vantaggi, tra i quali:

- prevenire la corrosione delle tubazioni metalliche;
- in zone fredde, evitare la formazione di ghiaccio all'interno delle tubazioni con conseguente ostruzione delle tubazioni stesse;
- impedire la proliferazione batterica negli impianti per uso medico;
- ridurre i costi di manutenzione degli azionamenti pneumatici, preservando la corretta lubrificazione delle parti in movimento;
- migliorare la qualità dei prodotti che vengono a contatto con l'aria compressa, per esempio nei processi di essiccazione dei granulati.

Installazioni tipiche HP480

Le sonde possono essere installate in qualsiasi posizione. Il collegamento all'impianto di aria compressa può essere realizzato con un raccordo filettato o con un innesto rapido.

La connessione con innesto rapido consente l'installazione e la rimozione della sonda senza fermare l'impianto. Sono forniti in dotazione 3 diversi innesti rapidi 1/4": standard italiano, tedesco e americano.




Grafico 1: accuratezza della misura del punto di rugiada (DP)

Tutti i modelli sono dotati di filtro in acciaio sinterizzato, camera di misura in acciaio INOX e valvola di regolazione del flusso d'aria. Adatte per la misura di aria compressa con punto di rugiada fino alla classe 3 secondo lo standard ISO8573-1.


Installazioni tipiche HP481

HP481 è una sonda combinata di umidità relativa e temperatura adatta per l'installazione in linea. La sonda può essere utilizzata in condotte pressurizzate o nelle quali è necessario effettuare il vuoto. E' provvista di una filettatura G 1/2" per la connessione all'impianto e può essere installata in qualsiasi posizione. Tutti i modelli sono dotati di filtro in acciaio sinterizzato.

La sonda può essere connessa all'impianto di aria compressa in tre modi:


- mediante l'utilizzo della camera di misura con un innesto rapido (solo HP480);
- mediante l'utilizzo della camera di misura con un raccordo filettato G 1/4" (solo HP480);
- direttamente (senza camera di misura) con un raccordo filettato G 1/2".

Connessione con camera di misura e innesto rapido:




Per la connessione con innesto rapido si può utilizzare uno degli innesti rapidi standard da 1/4" in dotazione. Possono essere utilizzati innesti rapidi diversi da quelli forniti, purché siano provvisti di filettatura G 1/4" dalla parte che va inserita nella sonda.

Connessione con camera di misura e raccordo:



Per la connessione con raccordo filettato, il raccordo deve avere una filettatura esterna G 1/4" dalla parte che va inserita nella sonda. Il collegamento deve essere a tenuta stagna. Durante l'installazione o la rimozione della sonda è necessario depressurizzare l'impianto.

Connessione diretta (senza camera di misura) solo per sonde HP481 e attacco filettato:




Per la connessione diretta della sonda, utilizzare un raccordo con filettatura interna G 1/2" dalla parte che va inserita nella sonda. Il collegamento deve essere a tenuta. Durante l'installazione o la rimozione della sonda è necessario depressurizzare l'impianto. Assicurarsi che la sonda non ostruisca il normale flusso dell'aria nella linea di distribuzione.

In tutte le modalità di installazione è consigliabile inserire nell'impianto, a monte del sensore, una valvola manuale di sicurezza da chiudere in caso si renda necessaria la manutenzione della sonda.


Verificare periodicamente lo stato di pulizia del filtro sinterizzato della sonda, al fine di mantenere le caratteristiche di risposta ottimali della sonda. Il filtro può essere lavato con un detergente che non lascia tracce.

DIMENSIONI


Dimensioni (mm) della sonda senza camera di misura:



Dimensioni (mm) della sonda con camera di misura e senza innesto rapido (solo HP480):



Dimensioni (mm) della sonda con camera di misura e innesto rapido (solo HP480):



CODICI DI ORDINAZIONE

HP480: sonda intercambiabile di temperatura e umidità relativa completa di modulo SICRAM. Cavo di collegamento 2m. Filtro in acciaio sinterizzato 15µm AISI 316. Camera di misura in AISI 304, valvola di regolazione flusso d'aria e tre innesti rapidi 1/4" (standard italiano, tedesco e americano).

HP481: sonda intercambiabile di temperatura e umidità relativa con modulo SICRAM. Cavo di collegamento 2m. Filtro in acciaio sinterizzato 15µm AISI 316. Filettatura G 1/2".

Caratteristiche tecniche		
	HP480	HP481
Umidità relativa		
Sensore	capacitivo	
Campo di misura	0...100%UR	
Accuratezza (@ T = 15...35 °C)	± 1,5%UR (0..90%UR), ± 2%UR (restante campo)	
Accuratezza (@ T = -40...+60 °C)	± (1,5 + 1,5% della misura)%UR	
Stabilità di lungo termine	< 1%UR/anno	
Temperatura		
Sensore	Pt100	
Campo di misura	-40...+60 °C	
Accuratezza	± 0,25 °C	
Punto di rugiada		
Sensore	Parametro calcolato dalla misura di temperatura e umidità relativa	
Campo di misura	-40...+60 °C DP	
Accuratezza (@ T = 20 °C)	± 2 °C DP (-40...0 °C DP) ± 1 °C DP (0...+20 °C DP)	
Accuratezza (@ T = -40...+60 °C)	Vedi grafico 1	
Caratteristiche generali		
Connessione	G 1/2" o G 1/4" o innesto rapido	G 1/2"
Regolazione del flusso d'aria	Da 0,2 a 3 l/min	
Lunghezza del cavo	2m	2m (altre misure su richiesta)
Filtro	Acciaio sinterizzato 15µm AISI 316	
Materiale camera di misura	Acciaio INOX AISI 304	
Temperatura di lavoro della sonda	-40...+80 °C	
Pressione di lavoro della sonda	0...16 bar	-1...16bar
Grado di protezione	IP65	
Compatibilità con ossido di etilene (C2H4O)	La massima concentrazione ammessa in funzionamento continuo che causa una deviazione entro il 2% è 3 ppm	

SONDE DI TEMPERATURA – TERMORESISTENZE

Delta OHM offre un'ampia scelta di termometri a resistenza in Platino con resistenza pari a 100 Ω a 0 °C e coefficiente di temperatura α come definito dalla norma IEC 60751: Pt100, R0=100 Ω, α= 3,851·10⁻³ °C⁻¹.

Per applicazioni particolari sono a disposizione sonde con sensore Pt1000 o con sensore a termistore.

Il tempo di risposta $\tau_{0,63}$ indicato per ogni sonda è il tempo di reazione del sensore ad una variazione di temperatura, con una variazione del segnale misurato corrispondente al 63% della variazione totale. I tempi di risposta sono riferiti:

- in acqua a 100 °C per le sonde ad immersione;
- al contatto di una superficie metallica a 200 °C per le sonde a contatto;
- alla temperatura dell'aria a 100 °C per le sonde in aria.


La Norma IEC 60751:2008 definisce le classi di tolleranza delle termoresistenze come riassunto nella seguente tabella:

Classe di Tolleranza	Campo di temperatura		Tolleranza [°C]
	Sensore a FILO AVVOLTO	Sensore a FILM SOTTILE	
classe AA (½ DIN)	da -50 °C a 250 °C	da 0 °C a 150 °C	±(0,1+0,0017· t)
classe A	da -100 °C a 450 °C	da -30 °C a 300 °C	±(0,15+0,002· t)
classe B	da -196 °C a 600 °C	da -50 °C a 500 °C	±(0,3+0,005· t)
classe C	da -196 °C a 600 °C	da -50 °C a 600 °C	±(0,6+0,01· t)

A richiesta, le sonde presenti a listino possono essere assemblate con un connettore compatibile a scelta fra TP471 e TP47.

Il connettore TP471 sviluppato da Delta OHM contiene al suo interno un modulo elettronico (SICRAM) che permette l'aggiustamento dell'errore della sonda. Durante il Controllo Qualità le sonde provviste di questo modulo vengono singolarmente verificate nei nostri laboratori, linearizzandone la caratteristica e permettendo accuratze più stringenti sull'intero range di lavoro.

Il seguente grafico evidenzia i valori di errori tipici, della sonda DeltaOhm con modulo SICRAM ottenuti, dalle tarature eseguite nei Laboratori ACCREDIA LAT n°124 e mettono in evidenza l'efficacia della linearizzazione eseguita sulle sonde.



Tolleranza in funzione della temperatura. Il campo di temperatura si riferisce alle sonde con sensore a filo avvolto.

Tolleranza [°C]	Temperatura [°C]										
	-196	-100	-50	0	100	250	300	350	450	500	600
classe AA	---	± 0,27	± 0,19	± 0,10	± 0,27	± 0,53	± 0,61	± 0,70	---	---	---
classe A	---	± 0,35	± 0,25	± 0,15	± 0,35	± 0,65	± 0,75	± 0,85	± 1,05	---	---
classe B	± 1,28	± 0,80	± 0,55	± 0,30	± 0,80	± 1,55	± 1,80	± 2,05	± 2,55	± 2,80	± 3,30
classe C	± 2,56	± 1,60	± 1,10	± 0,60	± 1,60	± 3,10	± 3,60	± 4,10	± 5,10	± 5,60	± 6,60
accuratezza TP472I	± 0,30	± 0,30	± 0,20	± 0,10	± 0,20	± 0,20	± 0,30	± 0,30	± 0,30	± 0,30	---

Tramite la taratura si può caratterizzare metrologicamente lo strumento acquistato, determinando l'errore sistematico del termometro e assicurandone al contempo la riferibilità ai campioni internazionali.

I Laboratori Delta OHM sono in grado di fornire questo servizio emettendo rapporti di taratura in conformità alla Norma ISO 9001 o certificati ACCREDIA LAT in conformità alla Norma ISO/IEC 17025, riconosciuti in ambito internazionale tramite gli accordi ILAC MRA.



LAT N° 124








Temperature - Humidity - Pressure - Air speed
Photometry/Radiometry - Acoustics







SONDE Pt100 CON MODULO SICRAM TP471

CODICE	T (°C)	ACCURATEZZA	IMPIEGO	$\tau_{0,63}$	DIMENSIONI
TP472I	-196 +500	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3s	
TP472I.O	-50 +300	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3s	
TP473P.I	-50 +400	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		5s	
TP473P.O	-50 +300	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)			
TP474C.O	-50 +300	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		5s	
TP475A.O	-50 +250	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C)		12s	
TP472I.5	-50 +400	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3s	
TP472I.10	-50 +400	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3s	
TP49A.I	-70 +250	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3,5s	
TP49AC.I	-70 +250	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		5,5s	
TP49AP.I	-70 +250	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C)		4s	
TP87.O	-50 +200	±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250 °C)		3s	













SONDE Pt100 CON MODULO SICRAM TP471

CODICE	T (°C)	ACCURATEZZA	IMPIEGO	$\tau_{0.63}$	DIMENSIONI
TP878.O	-40 +85	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C)		60s	Sonda a contatto per pannelli solari con modulo SICRAM. Cavo L = 2 m.
TP878.1.O	-40 +85	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C)			Sonda a contatto per pannelli solari con modulo SICRAM. Cavo L = 5 m.
TP879.O	-20 +120	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C)		60s	Sonda a penetrazione per compost con modulo SICRAM. Cavo L = 5 m.
TP880/300.I	-50 +450	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C) ± 0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		60s	Testa Mignon, Cavo L = 2 m
					
TP880/600.I	-50 +450	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C) ± 0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)			Testa Mignon, Cavo L = 2 m
					
TP35.5AF.5S	-110 +180	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C) ± 0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)		3s	 Cavo L = 5 m. Calza in Inox + PTFE
TP875.I					Sonda globo-termometro per la misura del calore radiante \varnothing 150 mm. (ISO7243, ISO7726). Sensore Pt100 cavo L=2 m a 4 fili. Completa di modulo SICRAM.
TP876.I	-30 +120	± 0.1 °C (@ 0 °C) ± 0.2 °C (-50 °C \leq t \leq 250 °C)			15'









SONDE Pt100 / Pt1000 CON CONNETTORE TP47 SENZA MODULO SICRAM

CODICE	T (°C)	CLASSE	IMPIEGO	$\tau_{0.63}$	DIMENSIONI
TP47.100.O (Pt100)	-50 +250	Classe A		3s	
TP47.1000.O (Pt1000)					
TP87.100.O (Pt100)	-50 +200	Classe A		3s	
TP87.1000.O (Pt1000)					


SONDE Pt100 TERMINATE CON FILI LIBERI

TP875.1.I	-30 +120	Classe A		15s	Sonda globo-termometro per la misura del calore radiante Ø 150 mm. (ISO7243, ISO7726). Sensore Pt100, cavo L=2 m a 4 fili.	
TP876.1.I					Sonda globo-termometro per la misura del calore radiante Ø 50 mm. (ISO7243, ISO7726). Sensore Pt100, cavo L=2 m a 4 fili.	
TP878.1SS.O	-40 +85	Classe A		60s	Sonda a contatto per pannelli solari Cavo 4 fili L = 5 m	
TP879.1.O	-20 +120	Classe A		60s	Sonda a penetrazione per compost Cavo 4 fili L = 5 m	
TP32MT.1P.I	-40 +100	Classe A		40s		
TP32MT.1P.2	-50 +250	Classe A		40s		
TP32MT.2.I	-40 +100	Classe A		60s		
TP35.5AF.5	-110 +180	Classe A		3s	 Cavo L = 5 m. Calza in Inox + PTFE	

SONDE DI TEMPERATURA PER IMPIEGO INDUSTRIALE

CODICE	T (°C)	CLASSE	IMPIEGO	$\tau_{0.63}$	DIMENSIONI
HD882/EK (KTY81)	-40 +150	Non applicabile		5s	
HD882/ E/100 (Pt100)	-50 +300	Classe A		5s	
HD882/GK (KTY81)	-50 +100	Non applicabile	Ambientale	5s	
HD882/G100 (Pt100)	-50 +100	Classe A	Ambientale	5s	
HD882/L104 (Pt100)	0 +250	Classe A	Da processo	7s	
HD882/L106 (Pt100)	0 +250	Classe A	Da processo	15s	
HD882M100/600 (Pt100)	-50 +450	Classe A	Da processo Testa Mignon	15s	
HD882DM100/600 (Pt100)	-50 +450	Classe A	Da processo Testa DIN B	15s	
HD882M100/300 (Pt100)	-40 +100	Classe A	Da processo Testa Mignon	15s	
HD882DM100/300 (Pt100)	-50 +250	Classe A	Da processo Testa DIN B	15s	

CONNETTORI

TP47	Connettore senza modulo SICRAM per il collegamento e la lettura diretta di termoresistenze Pt100 e Pt1000 a 2 fili o a 4 fili.	
TP471	Connettore con modulo elettronico SICRAM per il collegamento di termoresistenze e la correzione della caratteristica del sensore. Al modulo, previsto per ingresso a 2 o 4 fili, si possono collegare sonde di temperatura con sensore al Platino Pt100Ω. Assemblaggio e taratura solo in Delta OHM	